

本部町内通学路の要対策箇所一覧(道路管理者対応分)

【本部小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道名護本部線	本部町字東～渡久地区間の歩道	交通量が多く、歩道も狭いため危険	－	改良予定路線であるため実施時に対応	沖縄県
町道浜川線	本部町字伊野波731-3～606-1間	降雨時における冠水により通学不能	－	排水整備	本部町

【対策検討メンバー】本部町教育委員会、本部小学校、PTA会長、区長・、沖縄県北部土木事務所、本部町建設課、本部警察署

【伊豆味小中学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道名護本部線	本部町伊豆味2495～2821-7間	歩道が未整備のため危険	－	改良予定路線であるため実施時に対応	沖縄県
町道古嘉津宇線	本部町伊豆味113-2付近	路面標示が無い為通行に支障があり危険	－	路面表示による車両と歩行者の区分	本部町

【対策検討メンバー】本部町教育委員会、伊豆味小中学校、PTA会長、区長・、沖縄県北部土木事務所、本部町建設課、本部警察署

【崎本部小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
町道崎本部宮古毛線	本部町崎本部6～484間	水路護岸転落防止柵欠損のため危険	－	転落防止柵設置	本部町
町道崎本部宮古毛線	本部町崎本部6～484間	排水溝の蓋欠損のため危険	－	蓋改修	本部町
町道崎本部宮古毛線	本部町崎本部6～484間	転落防止柵未整備のため危険	－	転落防止柵設置	本部町

【対策検討メンバー】本部町教育委員会、崎本部小学校、PTA会長、区長・、沖縄県北部土木事務所、本部町建設課、本部警察署

【瀬底小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
県道瀬底健堅線	本部町瀬底407-1～438間	歩行者を防護する柵が無い為危険	－	ガードパイプ設置	沖縄県
町道瀬底学校線	本部町瀬底550付近	落差のあるにも関わらず転落防止柵が無い為危険	－	ガードパイプ設置	本部町
町道瀬10号線	本部町瀬底376付近	T時路であるため車両の視認がしにくい為危険	－	カーブミラー設置	本部町

【対策検討メンバー】本部町教育委員会、瀬底小学校、PTA会長、区長・、沖縄県北部土木事務所、本部町建設課、本部警察署

【上本部小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
町道謝花大堂線	本部町謝花570付近	歩行者を保護するガードレールが無い為危険	－	ガードレール設置	本部町

【対策検討メンバー】本部町教育委員会、上本部小学校、PTA会長、区長・、沖縄県北部土木事務所、本部町建設課、本部警察署